



Sonderzubehör
Preisliste 2022-4 Deutschland

	LS36	LX36	36 GC	36 XO	38 GC	38 XO	38 Fly	38 FXO	38 SAV	42 GC	42 XO	42 Fly	42 FXO
FISH PACKAGE: Köderbecken, Zerhackerpumpe, Angelrutenhalter im Heck, Wasserspülung									1.233				
DISPLAYS / ELEKTRONIK:													
Volvo Glass Cockpit 22" + Autopilot			STD		STD					STD			
Volvo Glass Cockpit 22" + Autopilot (Steuerstand unten)							STD						
Volvo Glass Cockpit 22" + Autopilot (Steuerstand oben)							STD						
Volvo Glass Cockpit 22" + Autopilot + B60 Transducer			1.161		1.161					1.161			
Volvo Glass Cockpit 22" + Autopilot + B60 Transducer (Steuerstand unten)							1.161						
Volvo Glass Cockpit 16" 2 Displays + Autopilot + B60 Transducer			3.005		3.005					3.005			
Volvo Glass Cockpit 16" 2 Displays + Autopilot + B60 Transducer (Steuerstand unten)							3.005						
Volvo Glass Cockpit 22" + Autopilot (Steuerstand unten und oben)												STD	
Volvo Glass Cockpit 22" + Autopilot + B60 Transducer (Steuerstand unten)												1.161	
Volvo Glass Cockpit 16" 2 Displays + Autopilot + B60 Transducer (Steuerstand unten)												3.005	
Volvo Glass Cockpit 16" 2 Displays + Autopilot (Steuerstand oben)							STD					5.912	
Volvo Glass Cockpit 16" 2 Displays + Volvo Glass Cockpit 16" (Beifahrersitz)	STD												
Garmin Autopilot								6.019					
Garmin 110 Funkgerät	856	856	STD	STD					STD				
Garmin 8616 2 Displays (Steuerstand oben)								2.684					2.684
Garmin 8616 2 Displays + B60 Transducer				2.684		2.684			STD		2.684		
Garmin 8616 2 Displays + B60 Transducer (Steuerstand unten)								2.684					2.684
Garmin 8616 2 Displays + Garmin 8616 (Beifahrersitz)		STD											
Garmin 8622				STD		STD					STD		
Garmin 8622 (Steuerstand unten und oben)								STD					STD
Garmin 8622 + B60 Transducer				1.161		1.161					1.161		
Garmin 8622 + B60 Transducer (Steuerstand unten)								1.161					1.161
Garmin Radar HD (geschl. Radarantenne)			4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640		4.631	4.631	4.631	4.631
Garmin Radar HD (offene Radarantenne)	4.983	4.983							4.983				
Angelruten: Grand Slam outriggers 15'									5.550				
Angelruten auf Hardtop: Rocket launcher									1.659				
Ankerwinde elektr. mit Seil/Kette und Edelstahlanker	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Ankerwinde elektr. mit Kette (ohne Seil) und Edelstahlanker (Aufzahlung)	856	856	856	856	1.505	1.505	1.505	1.505	2.575	1.133	1.133	1.133	1.133
Ankerwinde: kabellose Fernbedienung	397	397	397	397	397	397	397	397					
Antifouling			4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910				
Badeplattform: hydraulisch										38.013		38.013	
Badeplattform: "Powerplattform"	4.064		4.064		4.359		4.359			4.359		4.359	
Badeplattform: "SeaDek" (farblich angepasst)	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374				
Beiboot: Verladevorrichtung										4.394		4.394	
Bug Stauraum: Stauraum-System	1.133	1.133											
Bug Stauraum: Matratze	823	823											
Bugstrahlruder	4.456	STD	4.456	STD	5.220	STD	5.220	STD	STD				
CE-Homologation	949	949	949	949	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.984	1.984	1.984	1.984
Cockpit: Türe zum Salon			24.186	24.186									
Cockpit: Tiefkühlschrank										zur Wahl			
Cockpit: 2. Kühlschrank										zur Wahl			
Cockpitbeleuchtung (4 Farben: rot/grün/blau/weiß)	4.354	4.354											
Cockpitboden: "SeaDek"	2.468	2.468	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	3.914				
Cockpitfarbe: River Rock, Hitch					386	386	386	386		386	386	386	386
Cockpitfarbe: River Rock, Hitch, Titanium mit Farbakzente	726	726	726	726					581				
Cockpitteppich aus Seegrasgeflecht	STD	STD	STD	STD	STD	STD			2.240				
Cockpittisch Teak Hecksitzbank					2.535	2.535	2.535	2.535		2.535	2.535	2.535	2.535
Cockpittisch Teak Hecksitzbank zusätzlich											2.535	2.535	2.535
Cockpittisch hochglänzend									7.780				
Cockpittisch im Bug, hochglänzend									5.685				
Cockpittische Teak backbord und steuerbord	1.761	1.761											



Bootservice Enk

Am Laach 10, 56253 Treis Karden
Telefon 02672/2431 Fax 02672/1576

Ihr Wassersport-Center an der Mittelmosel

	LS36	LX36	36 GC	36 XO	38 GC	38 XO	38 Fly	38 FXO	38 SAV	42 GC	42 XO	42 Fly	42 FXO
--	------	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--------



Am Laach 10, 56253 Treis Karden
Telefon 02672/2431 Fax 02672/1576

Ihr Wassersport-Center an der Mittelmosel

Elektro-Paket 220 Volt (inkl. Batterieladegerät)	8.825	8.825	2.835	2.835	4.978	4.978	4.978	4.978	4.978	3.957	3.957	3.957	3.957
Wechselrichter inkl. 2 Lithium Batterien (Elektropaket erforderlich)	26.077	26.077											
Fender Clips (6 Stück)	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
Füllpolster-Set für Bugliege									2.037				
Gelcoat: Rumpf farbig	977	977	977	977	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.549	1.549	1.549	1.549
Gelcoat: Unterwasserschiff farbig	677	677	677	677	774	774	774	774	774	798	798	798	798
Gelcoat: Streifen farbig	628	628	628	628	677	677	677	677	677	677	677	677	677
Gelcoat Lufteinlässe: in der Farbe des Rumpfes										1.698	1.717	1.717	1.717
Gelcoat Lufteinlässe: in der Farbe der Streifen										1.698	1.717	1.717	1.717
Generator: Diesel 220 V (Elektropaket 220 V erforderlich)	26.077	26.077											
Generator: Benzin 220 V (Aufzahlung)			968	968	968	968	968	968	968				
Grauwassersystem (Abfluß in Holdingtank)	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944
Griller: Cockpit, elektrisch (LS36&LX36: Power package erforderlich)	1.626	1.626	1.626	1.626									
Halterungen (2) für Paddle Board										2.472			
Halterung + Pad (Lilly Pad)										2.472			
Helm Master Yamaha EX mit Joystick		STD		STD						STD			
Klimaanlage im Cockpit										9.648	9.648	9.648	9.648
Kühlschrank, Tiefkühlschrank oder Laden-Kühlschrank im Cockpit	zur Wahl	zur Wahl	zur Wahl	zur Wahl									
Kühlschrank im Refreshment Center					2.066	2.066	2.066	2.066		1.407	1.407	1.407	1.407
Kühlschrank auf Flybridge (Laden)										1.470	1.470	1.470	1.470
Seakeeper 2 Stabilisator	45.454	45.454											
Seakeeper 3 Stabilisator			52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	52.721	STD	52.721	52.721	52.721	
Seitenscheiben Salon: getönt					3.005	3.005	3.005	3.005					
Steckdosen mit Abdeckung										556			
Tisch im Salon					2.317	2.317	2.317	2.317		3.047	3.047	3.047	3.047
Toilette: Holdingtank elektr. auspumpen	856	856	856	856	982	982	982	982	982	1.079	1.079	1.079	1.079
Toilette: zusätzlich										6.241	6.241	6.241	6.241
Trimmklappen automatisch										STD	2.037	STD	2.037
TV PAL Cockpit	2.695	2.695			3.068	3.068	3.068	3.068	STD	4.035	4.035	4.035	4.035
TV PAL Mittelkabine			2.191	2.191						2.191	2.066	2.066	2.066
Türe bei Heckkabine					4.354	4.354	4.354	4.354		5.345	5.345	5.345	5.345
Verdeck: Abdeckungen für Hecksitze weiß					1.060	1.060	1.060	1.060		1.393	1.393	1.393	1.393
Verdeck: Sonnensegel für Sonnenliege am Deck					2.864	2.864	2.864	2.864		2.864	2.864	2.864	2.864
Verdeck: Cockpitpersenning			2.231	2.231	3.352	3.352	3.352	3.352		3.663	3.663	3.663	3.663
Verdeck: Cockpitpersenning und Sitzabdeckungen im Cockpit										2.942			
Verdeck: Sonnendach für Bug (manuell)	1.756	1.756	1.312	1.312									
Verdeck: Sonnendach für Cockpit und Bug (manuell)										2.333			
Verdeck: Kompl. Verdeck für Steuerstand										9.183			
Verdeck: Abdeckung für Windschutzscheibe (schwarz)					547	547	547	547					
Verdeck: Palm Beach Enclosure			3.179	3.179	3.189	3.189	3.189	3.189		3.663	3.663	3.663	3.663
Verdeck: Macrolon Salon Enclosure (Cockpit offen)			1.945	1.945									
Verdeck: Sitzabdeckungen (Cockpit offen)			996	996									
Verdeck: Sitzabdeckungen (mit Türe zum Salon)			996	996									
Verdunkelungsvorhang bei Windschutzscheibe			712	712									
Volvo OceanX	6.434		6.434		6.434		6.434						
Warmwasserboiler (Elektropaket 220 V erforderlich)	866	866											
Wärmebildkamera FLIR M232	7.475	7.475	7.475	7.475						7.475			
Zentrales Staubsaugersystem			760	760	760	760	760	760		760	760	760	760

Alle Preise verstehen sich in Euro, ab Händler. Unverbindlich empf. VK-Preise. Änderungen jederzeit vorbehalten.
Die Berechnung der MWST basiert auf der gesetzlichen MWST in Höhe von 19 %.
Regel handelt sich das Recht vor, ohne Neuanforderung Preise, Modelle und technische Daten zu ändern. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.